

**Załącznik nr 1  
do Regulaminu organizacji wycieczek  
grup zorganizowanych  
na terenie Zakładu Utylizacji  
Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach**

**Zasady BHP i p.poż. obowiązujące  
w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach  
16-061 Juchnowiec Kościelny**

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie ZUOK w Hryniewiczach.

1.1. Zasady poruszania się po terenie zakładu ZUOK w Hryniewiczach:

- podczas poruszania się po terenie zakładu należy stosować się do oznaczeń, znaków, informacji rozmieszczonych na terenie ZUOK w Hryniewiczach, stosować przydzieloną odzież ochronną (np. kamizelki odblaskowe, hełmy ochronne itp.)
- poruszając się po terenie ZUOK w Hryniewiczach należy korzystać z ciągów komunikacyjnych, a w przypadku ich braku poruszać się lewą krawędzią jezdni,
- należy zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie odbywa się ruch pojazdów, rozładunek odpadów lub inne prace transportowe,
- nie należy dotykać żadnych urządzeń i instalacji technicznych znajdujących się na terenie ZUOK w Hryniewiczach.

2. Podstawowe zasady ochrony p.poż. na terenie zakładu ZUOK w Hryniewiczach:

2.1. Zabrania się palenia tytoniu na terenie zakładu (poza miejscami wyznaczonymi).

2.2. Zabrania się użytkowania instalacji i urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

2.3. Zabrania się zbliżania do urządzeń elektrycznych.

2.4. Zabrania się przebywania na drogach ewakuacyjnych, ograniczania dostępu do urządzeń p.poż. oraz dróg ewakuacyjnych.

2.5. W przypadku powstania pożaru należy bezwzględnie zaalarmować pracownika PUHP LECH oprowadzającego wycieczkę i stosować się do jego poleceń.

2.6. Podręczny sprzęt gaśniczy znajduje się w każdym obiekcie Zakładu i oznaczony jest odpowiednimi znakami informacyjnymi.

3. Zasady postępowania na wypadek ewakuacji:

3.1. W przypadku ogłoszenia ewakuacji należy wykonywać polecenia pracownika PUHP LECH i bezzwłocznie udać się do miejsca zbiórki ewakuacyjnej.

3.2. Ewakuacja musi odbywać się zgodnie z oznaczoną drogą ewakuacji.

#### 4. Zasady postępowania w razie wypadku:

4.1. Uczestnik wycieczki, który uległ wypadkowi, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia wypadku swojemu opiekunowi oraz pracownikowi PUHP LECH oprowadzającemu wycieczkę.

4.2. Każda osoba, która zauważyła wypadek zobowiązana jest udzielić pomocy oraz niezwłocznie zgłosić zdarzenie swojemu opiekunowi oraz pracownikowi PUHP LECH oprowadzającemu wycieczkę.

4.3. W razie potrzeby należy skorzystać z apteczki zakładowej. Środki opatrunkowe znajdują się w apteczkach zlokalizowanych w: budynku socjalnym przy parkingu głównym, budynku wagi, w budynku administracyjno-socjalnym sortowni odpadów oraz sterówce zlokalizowanej na hali technologicznej. Apteczki wyposażone są w instrukcję udzielania pierwszej pomocy wraz z listą osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

#### 5. Podstawowe zagrożenia występujące podczas przebywania na terenie zakładu ZUOK w Hryniewiczach:

- poślizgnięcie i upadek na tym samym poziomie,
- uderzenie, potrącenie przez poruszające się pojazdy,
- kontakt z czynnikiem materialnym: uderzenie, zaczepienie o nieruchome elementy, kontakt z ostrymi krawędziami,
- czynniki biologiczne chorobotwórcze – bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty znajdujące się w odpadach komunalnych,
- porażenie prądem elektrycznym,
- pożar,
- wybuch.